

Инструкция калибровки топливного счетчика

1. Необходимо приготовить мерную емкость, желательно взять калиброванную и опломбированную Госстандартом (обычно имеются на АЗС).
2. Приготовить минимум 20л топлива и прокачать.
3. Для повышения точности калибровки, прокачку топлива желательно осуществлять на максимально зажатой ручке пистолета и за один раз (без доливок), для этого прокачать топливо можно в емкость большего объема, которая компенсирует вспенивание, а уже потом, вручную перелить его в контрольную емкость.
4. После прокачки проверить показания счетчика:
 - если показания будут меньше от реально прокачанных, например 18 литров, нужно повысить коэффициент коррекции счетчика (например, вместо 1.0700 нужно установить 1.0800) и снова повторить прокачку.
 - если показания будут больше от реально прокачанных, например 22 литра, нужно понизить коэффициент коррекции счетчика (например, вместо 1.0700 нужно установить 1.0600) и снова повторить прокачку.
5. Если калибровка не дала результатов, обратитесь к продавцу.

Изменение коэффициента коррекции счетчика



Единица измерения
«Итог» обнуляемый
«Итог» необнуляемый



Теперь можно изменить четвертую цифру. Для перехода к следующей цифре нажмите "Total".



Нажмите "Total" один раз, чтобы включить расходомер



Теперь можно изменить пятую цифру.



Для перехода в режим программирования быстро нажмите три раза "Total" и три раза "Reset".

Единица измерения "L" (литр) мигает и может быть изменена на GAL (галлон), QT (кварта), или PT (пинта) путем нажатия "Reset".



Нажмите две кнопки одновременно для сохранения настроек. Потом расходомер переходит в спящий режим.



Нажмите "Total" для подтверждения новой единицы измерения.



Нажмите "Total" один раз для изменения коэффициента коррекции. Изменяемая цифра мигает и может быть установлена посредством кнопки "Reset". Для изменения следующей цифры нажмите "Total".



Режим ожидания.



Теперь можно изменить вторую цифру. Для перехода к следующей цифре нажмите "Total".



После режима ожидания нажмите "Total" для перехода в нормальный рабочий режим дисплея.



Теперь можно изменить третью цифру. Для перехода к следующей цифре нажмите "Total".



Нажмите "Reset" в течение трех секунд, и на дисплее отобразится контрольная сумма.

